


worker / sportler



WOH./700 ET	SOH./700 ET	1		≤ 20
WOH./700 DALI	SOH./700 DALI	1		≤ 20
WOH./1000 ET	SOH./1000 ET	2		≤ 12
WOH./1000 DALI	SOH./1000 DALI	2		≤ 18
WOH./1300 ET	SOH./1300 ET	2		≤ 10
WOH./1300 DALI	SOH./1300 DALI	2		≤ 10



C
16A

Bitte kontaktieren Sie den Technischen Service zum Ermitteln der für Sie optimalen Treiberkonfiguration.
Please contact the technical service to determine your optimal driver configuration.

Technischer Service:

Tel. 09525 89-260

Fax 09525 89-261

service@regiolux.de

gültig für G2 ab 17.05.2018

Änderungen vorbehalten / Subject to modifications